













WALK-IN










H1



x5


H2



ST4x45mm


x5

H3



x1

H4



H5



x1

H13





x4

N




x1

x1






+ PH2



+ PH2





Ø 6mm


















● 2mm






















● 4mm



































































Achtung: Prüfen Sie die Beschaffenheit Ihres Fußbodens mit Ihrem Handwerker ob Bohrungen erlaubt sind. Bei Fußbodenheizungen und Duschwannen sind keine Bohrungen erlaubt.










































































Lösungsmittel-Frei





Duschmeister GmbH & Co KG
An der Strusbek 52a
22926 Ahrensburg bei Hamburg
Deutschland
19

Leistungserklärung:001/2019
EN 14428:2015+A1:2018

Verwendungszweck: Körperhygiene
SW8012011502

Reinigbarkeit:	Bestanden
Brucheigenschaften:	Bestanden
Dauerhaftigkeit:	Bestanden